Le ruisseau du BASSAC

« De sa Source à sa confluence »



LE BASSAC



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom : BASSAC

Type du cours d'eau : ruisseau

Confluent : affluent de l'Aussonnelle

Longueur : 3,3 Km

Commune : COLOMIERS

PROFIL ALTIMÉTRIQUE



(INFORMATIONS DE SAISIE)
Données estimatives [?]

3.3km

182m 24m

147m -58m

LE BASSAC

MORPHOLOGIE



LE BASSAC



Passerelle bois
Gué

11 OUVRAGES D'ART

Passerelle bois
Pont chemin de sélery

Pont Boulevard Victor Hugo
Pont béton

Pont SNCF

Pont route de Pibrac

Passerelle bois

Ancien pont voûté en briques
Pont RN124

LE BASSAC



DIFFÉRENTS ACCÈS POSSIBLES AUX BERGES DU RUISSEAU

LE BASSAC



AMENAGEMENT DES BERGES

- Aménagé
- Nature
- Libre
- PRIVÉ (TERREAL pas de continuité)
- PONT (SNCF pas de continuité)



LE BASSAC

EN MARCHANT LE LONG DES BERGES

1- La source
2- Originel
3- Bucolique
4- Privé (Propriété TERREAL)
5- Champêtre
6- L'obstacle (Pont SNCF)
7- Nature
8- Aménagé
9- Aménagé et Nature
10- La confluence

LE BASSAC

1 - La source

Bassin de rétention des eaux pluviales, En jaca, RN124,…

LE BASSAC

2 - L'origine

Ovoïde béton sous RN124, exutoire de la source

LE BASSAC

2 - L’origine

Ancien pont en brique

Sentier

LE BASSAC

3 - Bucolique

Passerelle piétonne



Petit sentier

LE BASSAC

4 - PRIVÉ

Propriété TERREAL

Pas de continuité

LE BASSAC

5 - Champêtre

Pont béton route de Pibrac

Chemin

LE BASSAC

6 - L'obstacle

Pont SNCF

Pas de continuité

LE BASSAC

7 - Nature

Passerelle béton

Sentier

LE BASSAC

8 - Aménagé

Pont Bd Victor Hugo
(passage à gué)

Chemin

LE BASSAC

9 - Aménagé et nature

Pont chemin de Sélery



Chemin rive gauche

Passerelle

Sentier rive droite

LE BASSAC

10- La confluence

Gué

Sentier rive droite

LE BASSAC

LES OUVRAGES

LE BASSAC

La pollution

Quelques remarques ☹ !

- **La source est à l'origine de pollutions diverses**

Dès le début du cours d'eau de nombreux détritus en tous genres sont visibles, la qualité de l'eau ne semble pas optimale.

- **Manque d'entretien du cours d'eau**

Un entretien régulier de la ripisylve contribue à la richesse et à l'équilibre du milieu.

- **Tous les ouvrages comportent des radiers**

Ces dispositions constructives créent des fosses d'érosion en aval des ouvrages et n'assurent pas une bonne continuité écologique et hydraulique.

- **Rejets pluviaux mal aménagés**

Plusieurs rejets pluviaux se déversent librement dans le Bassac sans aménagements particuliers (clapet anti retour, protection, dégrilleurs «stop déchets»,…)

Aménagement des berges . . .

- Sur les 3,3 km du ruisseau du Bassac, seuls 400 m et un pont ne permettent pas d'avoir une continuité pédestre totale des berges du cours d'eau.

  Il semble nécessaire de prendre en compte la gestion entière et globale de ce petit ruisseau 100% columérin.

  Dans le cadre de l'amélioration de la vie des quartiers et d'une manière plus générale de la ville de Colomiers, pour préserver la qualité de son cadre de vie, renforcer la présence de la nature en ville et développer la biodiversité, il semblerait judicieux de se réapproprier cet espace naturel dans sa totalité, sans le dénaturer et d'en faire profiter l'ensemble de la population.

  Cet aménagement rentrerait dans les objectifs que se fixe la ville en matière de préservation des zones naturelles, plantations d'arbres, gestion de la biodiversité et offrirait une merveilleuse continuité de berges, une belle balade, ...

  Une action positive « *la nature en ville* » traduisant la volonté de protéger notre petit ruisseau, notre écosystème pour une ville plus durable.